


BMW 216d up1 2er A/G Tourer F45 F46 (03/14-10/21)

LEISTUNGSOPTIMIERUNG VON

85 kW / 116 PS » 110 kW / 150 PS
270 Nm » 330 Nm

Preis: 899,- Euro

Alle Preise inkl. 19% MwSt.



Elektronisches Software-Upgrade

	serie	optimiert
Hubraum	1496 ccm	
Leistung	85 kW / 116 PS bei 3900 U/min	110 kW / 150 PS bei 4000 U/min
Drehmoment	270 Nm bei 1750-2250 U/min	330 Nm bei 1800-2000 U/min
Beschleunigung		ca. -0,57 sec. von 0-100km/h*
Verbrauch	4.3 l/100km*	ca. 3.8 l/100km* bis zu -12,3% möglich
Emission CO2	ca. 114g /100km*	ca. 100g /100km* bis zu -14g möglich
Stickoxide NOx		Reduktion um ca. 4,9% möglich*
Hersteller		upchip (high performance chiptuning)
Tuningart		Kennfeldoptimierung (Software-tuning)

Die Leistungsangaben stellen Messergebnisse unserer Entwicklungen dar und können je nach Fahrzeug und Ausstattung variieren. Bei einigen Fahrzeugen zzgl. Montagekosten (80,- Euro pro Stunde inkl. MwSt). Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
*Verbrauchs- und Emissionswerte sind Richtwerte, die in Abhängigkeit zu den Werksangaben errechnet werden und können je nach Fahrweise, Fahrzeugausstattung und Kraftstoffqualität abweichen!

Zusatzoptionen

Optimierungen

BMW 216d up1
upchip (high performance chiptuning)
Leistungsoptimierung
85kW/116PS » 110kW/150PS
270Nm » 330Nm

Reparaturkostenversicherung

upgraded tuning

- 1 Jahr bis 100.000 km 55,- Euro*
- 2 Jahre bis 100.000 km 105,- Euro*
- 3 Jahre bis 100.000 km 168,- Euro*

*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.

upgraded premium

- 1 Jahr bis 100.000 km 137,- Euro*
- 2 Jahre bis 100.000 km 274,- Euro*
- 3 Jahre bis 100.000 km 412,- Euro*

*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.
zzgl. Bearbeitungsgebühr 200Euro (inkl. 19% MwSt.)

upgraded premium plus

- 1 Jahr bis 200.000 km 440,- Euro*
- 2 Jahre bis 200.000 km 625,- Euro*
- 3 Jahre bis 200.000 km 875,- Euro*

*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.
zzgl. Bearbeitungsgebühr 200Euro (inkl. 19% MwSt.)

Zusatzleistungen

Vor-Ort-Service

Teile-Gutachten

Ohne Teile-Gutachten nicht zulässig lt. StVZO.
Kostenpflichtige Einzelabnahme notwendig.