

Ford Tourneo Connect 1.0 EcoBoost chip24 Tourneo (03/12-)

LEISTUNGSOPTIMIERUNG VON

74 kW / 100 PS » 88 kW / 120 PS
170 Nm » 220 Nm

Preis: 558,- Euro

Alle Preise inkl. 19% MwSt.



Elektronisches Software-Upgrade

	serie	optimiert
Hubraum	998 ccm	
Leistung	74 kW / 100 PS bei 5800 U/min	88 kW / 120 PS bei 6000 U/min
Drehmoment	170 Nm bei 1400 U/min	220 Nm bei 1450 U/min
Beschleunigung	ca. -0,55 sec. von 0-100km/h*	
Verbrauch	bis zu -16.3%*	
Hersteller	chip-24 powered by upchip (best-price chiptuning)	
Tuningart	Kennfeldoptimierung (Softwaretuning)	

optimiert für Super Plus
Die Leistungsangaben stellen Messergebnisse unserer Entwicklungen dar und können je nach Fahrzeug und Ausstattung variieren.
Bei einigen Fahrzeugen zzgl. Montagekosten (80,- Euro pro Stunde inkl. MwSt). Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
*Verbrauchs- und Emissionswerte sind Richtwerte, die in Abhängigkeit zu den Werksangaben errechnet werden und können je nach Fahrweise, Fahrzeugausstattung und Kraftstoffqualität abweichen!

Zusatzoptionen

Optimierungen

Ford Tourneo Connect 1.0 EcoBoost up1
upchip (high performance chiptuning)
Leistungsoptimierung
74kW/100PS » 94kW/128PS
170Nm » 230Nm

Ford Tourneo Connect 1.0 EcoBoost chip24
chip24 (best-price chiptuning)
Leistungsoptimierung
74kW/100PS » 88kW/120PS
170Nm » 220Nm

Reparaturkostenversicherung

upgraded tuning
1 Jahr bis 100.000 km 55,- Euro*
2 Jahre bis 100.000 km 105,- Euro*
3 Jahre bis 100.000 km 168,- Euro*
*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.

upgraded premium
1 Jahr bis 100.000 km 137,- Euro*
2 Jahre bis 100.000 km 274,- Euro*
3 Jahre bis 100.000 km 412,- Euro*
*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.
zzgl. Bearbeitungsgebühr 200Euro (inkl. 19% MwSt.)

upgraded premium plus
1 Jahr bis 200.000 km 440,- Euro*
2 Jahre bis 200.000 km 625,- Euro*
3 Jahre bis 200.000 km 875,- Euro*
*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.
zzgl. Bearbeitungsgebühr 200Euro (inkl. 19% MwSt.)

Zusatzleistungen

Vor-Ort-Service

Teile-Gutachten
Ohne Teile-Gutachten nicht zulässig lt. StVZO.
Kostenpflichtige Einzelabnahme notwendig.