


Ford Tourneo Connect 1.6 TDCI up1 Tourneo (03/12-)

LEISTUNGSOPTIMIERUNG VON

70 kW / 95 PS » 88 kW / 120 PS
205 Nm » 260 Nm

Preis: 899,- Euro

Alle Preise inkl. 19% MwSt.



Elektronisches Software-Upgrade

	serie	optimiert
Hubraum	1560 ccm	
Leistung	70 kW / 95 PS bei 3600 U/min	88 kW / 120 PS bei 4000 U/min
Drehmoment	205 Nm bei 2000 U/min	260 Nm bei 1900 U/min
Beschleunigung	ca. -0,58 sec. von 0-100km/h*	
Verbrauch	bis zu -14.9%*	
Stickoxide NOx	Reduktion um ca. 5,9% möglich*	
Hersteller	upchip (high performance chiptuning)	
Tuningart	Kennfeldoptimierung (Softwaretuning)	

Die Leistungsangaben stellen Messergebnisse unserer Entwicklungen dar und können je nach Fahrzeug und Ausstattung variieren. Bei einigen Fahrzeugen zzgl. Montagekosten (80,- Euro pro Stunde inkl. MwSt), Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

*Verbrauchs- und Emissionswerte sind Richtwerte, die in Abhängigkeit zu den Werksangaben errechnet werden und können je nach Fahrweise, Fahrzeugausstattung und Kraftstoffqualität abweichen!

Zusatzoptionen

Optimierungen

Ford Tourneo Connect 1.6 TDCI up1
upchip (high performance chiptuning)
Leistungsoptimierung
70kW/95PS » 88kW/120PS
205Nm » 260Nm

Ford Tourneo Connect 1.6 TDCI chip24
chip24 (best-price chiptuning)
Leistungsoptimierung
70kW/95PS » 85kW/115PS
205Nm » 255Nm

Reparaturkostenversicherung

upgraded tuning

1 Jahr bis 100.000 km 55,- Euro*
2 Jahre bis 100.000 km 105,- Euro*
3 Jahre bis 100.000 km 168,- Euro*
*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.

upgraded premium

1 Jahr bis 100.000 km 137,- Euro*
2 Jahre bis 100.000 km 274,- Euro*
3 Jahre bis 100.000 km 412,- Euro*
*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.
zzgl. Bearbeitungsgebühr 200Euro (inkl. 19% MwSt.)

upgraded premium plus

1 Jahr bis 200.000 km 440,- Euro*
2 Jahre bis 200.000 km 625,- Euro*
3 Jahre bis 200.000 km 875,- Euro*
*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.
zzgl. Bearbeitungsgebühr 200Euro (inkl. 19% MwSt.)

Zusatzleistungen

Vor-Ort-Service

Teile-Gutachten

Ohne Teile-Gutachten nicht zulässig lt. StVZO.
Kostenpflichtige Einzelabnahme notwendig.