


Audi A6 35 TDI up1 A6 C8 (06/18-)

LEISTUNGSOPTIMIERUNG VON

120 kW / 163 PS » 147 kW / 200 PS
320 Nm » 400 Nm

Preis: 899,- Euro

Alle Preise inkl. 19% MwSt.



Elektronisches Software-Upgrade

	serie	optimiert
Hubraum	1968 ccm	
Leistung	120 kW / 163 PS bei 3900-4000 U/min	147 kW / 200 PS bei 3250-4200 U/min
Drehmoment	320 Nm bei 1500-2800 U/min	400 Nm bei 1500-2000 U/min
Beschleunigung		ca. -0,55 sec. von 0-100km/h*
Verbrauch	9.5 l/100km*	ca. 8.2 l/100km* bis zu -13,8% möglich
Emission CO2	ca. 252g /100km*	ca. 217g /100km* bis zu -35g möglich
Stickoxide NOx		Reduktion um ca. 5,5% möglich*
Hersteller		upchip (high performance chiptuning)
Tuningart		Kennfeldoptimierung (Softwaretuning)

Die Leistungsangaben stellen Messergebnisse unserer Entwicklungen dar und können je nach Fahrzeug und Ausstattung variieren. Bei einigen Fahrzeugen zzgl. Montagekosten (80,- Euro pro Stunde inkl. MwSt). Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
*Verbrauchs- und Emissionswerte sind Richtwerte, die in Abhängigkeit zu den Werksangaben errechnet werden und können je nach Fahrweise, Fahrzeugausstattung und Kraftstoffqualität abweichen!

Zusatzoptionen

Optimierungen

Audi A6 35 TDI up1
upchip (high performance chiptuning)
Leistungsoptimierung
120kW/163PS » 147kW/200PS
320Nm » 400Nm

Reparaturkostenversicherung

upgraded tuning

- 1 Jahr bis 100.000 km 55,- Euro*
 - 2 Jahre bis 100.000 km 105,- Euro*
 - 3 Jahre bis 100.000 km 168,- Euro*
- *umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.

upgraded premium

- 1 Jahr bis 100.000 km 137,- Euro*
 - 2 Jahre bis 100.000 km 274,- Euro*
 - 3 Jahre bis 100.000 km 412,- Euro*
- *umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.
zzgl. Bearbeitungsgebühr 200Euro (inkl. 19% MwSt.)

upgraded premium plus

- 1 Jahr bis 200.000 km 440,- Euro*
 - 2 Jahre bis 200.000 km 625,- Euro*
 - 3 Jahre bis 200.000 km 875,- Euro*
- *umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.
zzgl. Bearbeitungsgebühr 200Euro (inkl. 19% MwSt.)

Zusatzleistungen

Vor-Ort-Service

Teile-Gutachten

Ohne Teile-Gutachten nicht zulässig lt. StVZO.
Kostenpflichtige Einzelabnahme notwendig.