


Audi A8 60 TDI up1 A8 4N (03/17-)

LEISTUNGSOPTIMIERUNG VON

320 kW / 435 PS » 368 kW / 500 PS
900 Nm » 1000 Nm

Preis: 1599,- Euro

Alle Preise inkl. 19% MwSt.



Elektronisches Software-Upgrade

	serie	optimiert
Hubraum	3956 ccm	
Leistung	320 kW / 435 PS bei 4700-5000 U/min	368 kW / 500 PS bei 3750-5000 U/min
Drehmoment	900 Nm bei 1000-3250 U/min	1000 Nm bei 1050-2800 U/min
Beschleunigung	ca. -0,41 sec. von 0-100km/h*	
Verbrauch	bis zu -11.1%*	
Stickoxide NOx	Reduktion um ca. 4,4% möglich*	
Hersteller	upchip (high performance chiptuning)	
Tuningart	Kennfeldoptimierung (Softwaretuning)	

Die Leistungsangaben stellen Messergebnisse unserer Entwicklungen dar und können je nach Fahrzeug und Ausstattung variieren. Bei einigen Fahrzeugen zzgl. Montagekosten (80,- Euro pro Stunde inkl. MwSt). Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
*Verbrauchs- und Emissionswerte sind Richtwerte, die in Abhängigkeit zu den Werksangaben errechnet werden und können je nach Fahrweise, Fahrzeugausstattung und Kraftstoffqualität abweichen!

Zusatzoptionen

Optimierungen

Audi A8 60 TDI up1
upchip (high performance chiptuning)
Leistungsoptimierung
320kW/435PS » 368kW/500PS
900Nm » 1000Nm

Audi A8 60 TDI eco1
upeco (high efficiency chiptuning)
Kraftstoffoptimierung
320kW/435PS » 294kW/400PS
900Nm » 1000Nm

Reparaturkostenversicherung

upgraded tuning
1 Jahr bis 100.000 km 55,- Euro*
2 Jahre bis 100.000 km 105,- Euro*
3 Jahre bis 100.000 km 168,- Euro*
*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.

upgraded premium
1 Jahr bis 100.000 km 137,- Euro*
2 Jahre bis 100.000 km 274,- Euro*
3 Jahre bis 100.000 km 412,- Euro*
*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.
zzgl. Bearbeitungsgebühr 200Euro (inkl. 19% MwSt.)

upgraded premium plus
1 Jahr bis 200.000 km 440,- Euro*
2 Jahre bis 200.000 km 625,- Euro*
3 Jahre bis 200.000 km 875,- Euro*
*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.
zzgl. Bearbeitungsgebühr 200Euro (inkl. 19% MwSt.)

Zusatzleistungen

Vor-Ort-Service

Teile-Gutachten
Ohne Teile-Gutachten nicht zulässig lt. StVZO.
Kostenpflichtige Einzelabnahme notwendig.