

Audi R8 V10 Plus up1 R8 4S (06/15-08/18)


Erstzulassung: 01.08.2018

LEISTUNGSOPTIMIERUNG VON

449 kW / 610 PS » 463 kW / 630 PS
560 Nm » 584 Nm

Preis: 999,- Euro

Alle Preise inkl. 19% MwSt.



Elektronisches Software-Upgrade

	serie	optimiert
Hubraum	5204 ccm	
Leistung	449 kW / 610 PS bei 8300 U/min	463 kW / 630 PS bei 8250 U/min
Drehmoment	560 Nm bei 6500 U/min	584 Nm bei 6530 U/min
Beschleunigung		ca. -0,30 sec. von 0-100km/h*
Verbrauch	12.5 l/100km*	ca. 12.1 l/100km* bis zu -3,6% möglich
Emission CO2	ca. 290g /100km*	ca. 280g /100km* bis zu -10g möglich
VMAX	330 km/h	333 km/h
Hersteller		upchip (high performance chiptuning)
Tuningart		Kennfeldoptimierung (Softwaretuning)

optimiert für Super Plus

Die Leistungsangaben stellen Messergebnisse unserer Entwicklungen dar und können je nach Fahrzeug und Ausstattung variieren. Bei einigen Fahrzeugen zzgl. Montagekosten (80,- Euro pro Stunde inkl. MwSt). Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
*Verbrauchs- und Emissionswerte sind Richtwerte, die in Abhängigkeit zu den Werksangaben errechnet werden und können je nach Fahrweise, Fahrzeugausstattung und Kraftstoffqualität abweichen!

Zusatzoptionen

Optimierungen

Audi R8 V10 Plus up1
upchip (high performance chiptuning)
Leistungsoptimierung
449kW/610PS » 463kW/630PS
560Nm » 584Nm

Reparaturkostenversicherung

upgraded tuning

1 Jahr bis 100.000 km 55,- Euro*
2 Jahre bis 100.000 km 105,- Euro*
3 Jahre bis 100.000 km 168,- Euro*
*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.

upgraded premium

1 Jahr bis 100.000 km 137,- Euro*
2 Jahre bis 100.000 km 274,- Euro*
3 Jahre bis 100.000 km 412,- Euro*
*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.
zzgl. Bearbeitungsgebühr 200Euro (inkl. 19% MwSt.)

upgraded premium plus

1 Jahr bis 200.000 km 440,- Euro*
2 Jahre bis 200.000 km 625,- Euro*
3 Jahre bis 200.000 km 875,- Euro*
*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.
zzgl. Bearbeitungsgebühr 200Euro (inkl. 19% MwSt.)

Zusatzleistungen

Vor-Ort-Service

Teile-Gutachten

Ohne Teile-Gutachten nicht zulässig lt. StVZO.
Kostenpflichtige Einzelabnahme notwendig.