


Ford C-Max 1.5 TDCi chip24 C-Max (03/10-)

LEISTUNGSOPTIMIERUNG VON

77 kW / 105 PS » 92 kW / 125 PS
270 Nm » 320 Nm

Preis: 558,- Euro

Alle Preise inkl. 19% MwSt.



Elektronisches Software-Upgrade

	serie	optimiert
Hubraum	1499 ccm	
Leistung	77 kW / 105 PS bei 3600 U/min	92 kW / 125 PS bei 3600 U/min
Drehmoment	270 Nm bei 1750 U/min	320 Nm bei 1800 U/min
Beschleunigung		ca. -0,49 sec. von 0-100km/h*
Verbrauch		bis zu -10.3%*
Stickoxide NOx		Reduktion um ca. 4,1% möglich*
Hersteller		chip-24 powered by upchip (best-price chiptuning)
Tuningart		Kennfeldoptimierung (Softwaretuning)

Die Leistungsangaben stellen Messergebnisse unserer Entwicklungen dar und können je nach Fahrzeug und Ausstattung variieren. Bei einigen Fahrzeugen zzgl. Montagekosten (80,- Euro pro Stunde inkl. MwSt), Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
*Verbrauchs- und Emissionswerte sind Richtwerte, die in Abhängigkeit zu den Werksangaben errechnet werden und können je nach Fahrweise, Fahrzeugausstattung und Kraftstoffqualität abweichen!

Zusatzoptionen

Optimierungen

Ford C-Max 1.5 TDCi up1

upchip (high performance chiptuning)
Leistungsoptimierung
77kW/105PS » 96kW/130PS
270Nm » 340Nm

Ford C-Max 1.5 TDCi chip24

chip24 (best-price chiptuning)
Leistungsoptimierung
77kW/105PS » 92kW/125PS
270Nm » 320Nm

Reparaturkostenversicherung

upgraded tuning

1 Jahr bis 100.000 km 55,- Euro*
2 Jahre bis 100.000 km 105,- Euro*
3 Jahre bis 100.000 km 168,- Euro*
*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.

upgraded premium

1 Jahr bis 100.000 km 137,- Euro*
2 Jahre bis 100.000 km 274,- Euro*
3 Jahre bis 100.000 km 412,- Euro*
*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.
zzgl. Bearbeitungsgebühr 200Euro (inkl. 19% MwSt.)

upgraded premium plus

1 Jahr bis 200.000 km 440,- Euro*
2 Jahre bis 200.000 km 625,- Euro*
3 Jahre bis 200.000 km 875,- Euro*
*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.
zzgl. Bearbeitungsgebühr 200Euro (inkl. 19% MwSt.)

Zusatzleistungen

Vor-Ort-Service

Teile-Gutachten

Ohne Teile-Gutachten nicht zulässig lt. StVZO.
Kostenpflichtige Einzelabnahme notwendig.