

Ford Tourneo Connect 1.5 TDCi up1 Tourneo (03/12-)

LEISTUNGSOPTIMIERUNG VON

88 kW / 120 PS » 107 kW / 145 PS
270 Nm » 340 Nm

Preis: 899,- Euro

Alle Preise inkl. 19% MwSt.



Elektronisches Software-Upgrade

	serie	optimiert
Hubraum	1500 ccm	
Leistung	88 kW / 120 PS bei 3600 U/min	107 kW / 145 PS bei 3600 U/min
Drehmoment	270 Nm bei 1750-2500 U/min	340 Nm bei 1800-2100 U/min
Beschleunigung	ca. -0,55 sec. von 0-100km/h*	
Verbrauch	bis zu -14.4%*	
Stickoxide NOx	Reduktion um ca. 5,7% möglich*	
Hersteller	upchip (high performance chiptuning)	
Tuningart	Kennfeldoptimierung (Softwaretuning)	

Die Leistungsangaben stellen Messergebnisse unserer Entwicklungen dar und können je nach Fahrzeug und Ausstattung variieren. Bei einigen Fahrzeugen zzgl. Montagekosten (80,- Euro pro Stunde inkl. MwSt). Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
*Verbrauchs- und Emissionswerte sind Richtwerte, die in Abhängigkeit zu den Werksangaben errechnet werden und können je nach Fahrweise, Fahrzeugausstattung und Kraftstoffqualität abweichen!

Zusatzoptionen

Optimierungen

Ford Tourneo Connect 1.5 TDCi up1
upchip (high performance chiptuning)
Leistungsoptimierung
88kW/120PS » 107kW/145PS
270Nm » 340Nm

Ford Tourneo Connect 1.5 TDCi chip24
chip24 (best-price chiptuning)
Leistungsoptimierung
88kW/120PS » 96kW/130PS
270Nm » 320Nm

Reparaturkostenversicherung

upgraded tuning

1 Jahr bis 100.000 km 55,- Euro*
2 Jahre bis 100.000 km 105,- Euro*
3 Jahre bis 100.000 km 168,- Euro*
*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.

upgraded premium

1 Jahr bis 100.000 km 137,- Euro*
2 Jahre bis 100.000 km 274,- Euro*
3 Jahre bis 100.000 km 412,- Euro*
*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.
zzgl. Bearbeitungsgebühr 200Euro (inkl. 19% MwSt.)

upgraded premium plus

1 Jahr bis 200.000 km 440,- Euro*
2 Jahre bis 200.000 km 625,- Euro*
3 Jahre bis 200.000 km 875,- Euro*
*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.
zzgl. Bearbeitungsgebühr 200Euro (inkl. 19% MwSt.)

Zusatzleistungen

Vor-Ort-Service

Teile-Gutachten

Ohne Teile-Gutachten nicht zulässig lt. StVZO.
Kostenpflichtige Einzelabnahme notwendig.