


Porsche 991.2 Turbo S Exclusive up1 991.2 (12/15-)

LEISTUNGSOPTIMIERUNG VON

446 kW / 607 PS » 490 kW / 667 PS 750 Nm » 830 Nm

Preis: 1599,- Euro

Alle Preise inkl. 19% MwSt.



Elektronisches Software-Upgrade

	serie	optimiert
Hubraum	3800 ccm	
Leistung	446 kW / 607 PS bei 6800 U/min	490 kW / 667 PS bei 6750 U/min
Drehmoment	750 Nm bei 2250-4000 U/min	830 Nm bei 2300-3900 U/min
Beschleunigung	ca	0,38 sec. von 0-100km/h*
Verbrauch	9.1 l/100km*	ca. 8.1 l/100km* bis zu -10,6% möglich
Emission CO2	ca. 211g /100km*	ca. 189g /100km* bis zu -22g möglich
Hersteller		upchip (high performance chiptuning)
Tuningart		Kennfeldoptimierung (Softwaretuning)

optimiert für Super Plus

Die Leistungsangaben stellen Messergebnisse unserer Entwicklungen dar und können je nach Fahrzeug und Ausstattung variieren. Bei einigen Fahrzeugen zzgl. Montagekosten (80,- Euro pro Stunde inkl. MwSt). Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
"Verbrauchs- und Emissionswerte sind Richtwerte, die in Abhängigkeit zu den Werksangaben errechnet werden und können je nach Fahrweise, Fahrzeugausstattung und Kraftstoffqualität abweichen!

Zusatzoptionen

Optimierungen

Porsche 991.2 Turbo S Exclusive up1

upchip (high performance chiptuning) Leistungsoptimierung 446kW/607PS » 490kW/667PS 750Nm » 830Nm

Reparaturkostenversicherung

- upgraded tuning
 1 Jahr bis 100.000 km 55,- Euro*
 2 Jahre bis 100.000 km 105,- Euro*
 3 Jahre bis 100.000 km 168,- Euro*
 - *umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.

upgraded premium

- 1 Jahr bis 100.000 km 137,- Euro* 2 Jahre bis 100.000 km 274,- Euro* 3 Jahre bis 100.000 km 412,- Euro*

*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG. zzgl. Bearbeitungsgebühr 200Euro (inkl. 19% MwSt.)

upgraded premium plus

- 1 Jahr bis 200.000 km 440,- Euro*
- 2 Jahre bis 200.000 km 625,- Euro* 3 Jahre bis 200.000 km 875,- Euro*

*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG. zzgl. Bearbeitungsgebühr 200Euro (inkl. 19% MwSt.)

Zusatzleistungen

Vor-Ort-Service

Teile-Gutachten

Ohne Teile-Gutachten nicht zulässig lt. StVZO. Kostenpflichtige Einzelabnahme notwendig.