

Porsche Panamera S / 4S up1 Gen1 (04/09-11/16)


Erstzulassung: 01.11.2016

LEISTUNGSOPTIMIERUNG VON

294 kW / 400 PS » 313 kW / 425 PS
500 Nm » 540 Nm

Preis: 999,- Euro

Alle Preise inkl. 19% MwSt.



Elektronisches Software-Upgrade

	serie	optimiert
Hubraum	4806 ccm	
Leistung	294 kW / 400 PS bei 6500 U/min	313 kW / 425 PS bei 6500 U/min
Drehmoment	500 Nm bei 3500-5000 U/min	540 Nm bei 3600-5000 U/min
Beschleunigung	ca. -0,34 sec. von 0-100km/h*	
Verbrauch	12.5 l/100km*	ca. 11.4 l/100km* bis zu -8,9% möglich
Emission CO2	ca. 290g /100km*	ca. 264g /100km* bis zu -26g möglich
Hersteller	upchip (high performance chiptuning)	
Tuningart	Kennfeldoptimierung (Softwaretuning)	

optimiert für Super Plus

Die Leistungsangaben stellen Messergebnisse unserer Entwicklungen dar und können je nach Fahrzeug und Ausstattung variieren. Bei einigen Fahrzeugen zzgl. Montagekosten (80,- Euro pro Stunde inkl. MwSt), Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
*Verbrauchs- und Emissionswerte sind Richtwerte, die in Abhängigkeit zu den Werksangaben errechnet werden und können je nach Fahrweise, Fahrzeugausstattung und Kraftstoffqualität abweichen!

Zusatzoptionen

Optimierungen

Porsche Panamera S / 4S up1
upchip (high performance chiptuning)
Leistungsoptimierung
294kW/400PS » 313kW/425PS
500Nm » 540Nm

Reparaturkostenversicherung

upgraded tuning

1 Jahr bis 100.000 km 55,- Euro*
2 Jahre bis 100.000 km 105,- Euro*
3 Jahre bis 100.000 km 168,- Euro*
*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.

upgraded premium

1 Jahr bis 100.000 km 137,- Euro*
2 Jahre bis 100.000 km 274,- Euro*
3 Jahre bis 100.000 km 412,- Euro*
*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.
zzgl. Bearbeitungsgebühr 200Euro (inkl. 19% MwSt.)

upgraded premium plus

1 Jahr bis 200.000 km 440,- Euro*
2 Jahre bis 200.000 km 625,- Euro*
3 Jahre bis 200.000 km 875,- Euro*
*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.
zzgl. Bearbeitungsgebühr 200Euro (inkl. 19% MwSt.)

Zusatzleistungen

Vor-Ort-Service

Teile-Gutachten

Ohne Teile-Gutachten nicht zulässig lt. StVZO.
Kostenpflichtige Einzelabnahme notwendig.