

BMC Tauschlufffilter



Produktnummer: FB518/08

Preis: 83,- €

Alle Preise inkl. 19% MwSt.



upgraded Shop

Produktdetails	
Ausführung	Tauschlufffilter
Gutachten	Eintragung nicht nötig
Hersteller	BMC
Lieferzeit	ca. 5 Werktage

Gerne prüfen wir die Passgenauigkeit und erstellen ein Komplettpreisangebot inkl. Montage. (Montagekosten 80,- Euro pro Stunde inkl. MwSt)

Sämtliche Angaben ohne Gewähr. Bei Preisänderung der Hersteller, sind unsere Preise nicht länger bindend. Artikel befindet sich nicht am Lager. Bitte Liefertermin und Lieferfähigkeit erfragen.